


2019年度環境目標の達成状況および環境監視項目の結果




》》》 結果と評価

2019年度は、全部署ごとで目標を設定し環境活動を進めた結果、目標達成度が前年度より2.0%向上し、活動の成果が表れているものと考えています。ただし環境監視項目のうち、建築施工部門の混合廃棄物排出量が管理基準値を大きく上回る結果となりました。地域的な問題が顕在化しており、目標を達成すべく適切に対応してまいります。また研究所の全廃棄物の再資源化・縮減率が低い原因は、分別排出は適切に行われているものの、処分場における廃プラスチックの再資源化率が追いついていないことであると考えています。それ以外は達成または概ね達成であり、環境保全・改善に資する活動は順調に実施されていると考えています。

目標達成状況



部門別目標設定項目



環境監視項目の結果

● 達成(100%以上) ▲ 概ね達成(100%未満~80%以上) × 未達成(80%未満)

環境監視項目	実施項目	部門	2019年度管理基準値	2019年度実施結果		2020年度管理基準値	
				結果	評価		
①混合廃棄物排出量	監視・計測 コンガラ、アスガラ・ガレキ類、建設汚泥を除く全廃棄物量に対する混合廃棄物の排出割合	土木施工	15.0%以下	10.3%	●	15.0%以下	
		建築施工	15.0%以下	20.0%	×	15.0%以下	
		研究所	15.0%以下	10.4%	●	15.0%以下	
②建設廃棄物の再資源化・縮減率	監視・計測 再資源化・縮減率の割合	土木施工	建設木くず	95%以上	98.8%	●	95%以上
			建設汚泥	90%以上	99.7%	●	90%以上
			全廃棄物	96%以上	98.2%	●	96%以上
		建築施工	建設木くず	95%以上	96.8%	●	95%以上
			建設汚泥	90%以上	98.3%	●	90%以上
			全廃棄物	96%以上	95.2%	▲	96%以上
		研究所	建設木くず	95%以上	95.0%	●	95%以上
			建設汚泥	90%以上	92.0%	●	90%以上
			全廃棄物	96%以上	75.2%	×	96%以上
③コピー用紙の使用量	監視・計測 (枚/名・月)	管理部門	867以下	823	●	823以下	
		研究所	294以下	229	●	229以下	
④電気使用量 (オフィス・施設)	監視・計測 (kwh/m ² ・月)	管理部門	6.1以下	6.0	●	6.0以下	
		研究所	6.9以下	6.6	●	6.6以下	
⑤油流出事故防止	監視・計測 対策(教育含む)の実施率	土木施工 (港湾・河川工事)	100%	98.7%	▲	100%	